

輔助接點


型號 TYPE	適用之電 磁接觸器	延遲時間 Sec.	額定 電流 A	接點 型態 1a 1b
PW22	PC	-	10	2 2
PN01	PD ,PH ,PE	-	10	0 1
PN11				1 1
PN22				2 2
PN13				1 3
PN04				0 4
PN31				3 1
PX11	PF ,PG ,PJ ,PK	-	10	1 1
PX20				2 0
PX02				0 2
PZ10	PE		10	1 0
PZ01				0 1

機械連鎖




PMV	PD ,PE ,PH	-	-	-
-----	------------	---	---	---

空氣式電驛 *ON DELAY*



PTE30	PD ,PE ,PH	0.3~30	10	1 1
-------	------------	--------	----	-----

空氣式電驛 *ON DELAY*



PTD30	PD ,PE ,PH	0.3~30	10	1 1
-------	------------	--------	----	-----